

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Her får du mest bruk for grundighet og tålmodighet.

TIDSFORBRUK:

1-2 dager (alt etter omfang).

PRIS:

Cirka 500 kroner.

[før]

Et klassisk gelender med flotte utskjæringer, men malingen har skallet av og avslørt et flott, mørkt tre. Derfor får ikke gelenderet et nytt lag maling. I stedet fjernes malingen, slik at det flotte edeltreet igjen kommer til sin fulle rett.

Fjern malingen og bli belønnet med et flott treverk


Maling kan pynte. Men det kan også dekke over noe som er flott i seg selv. Se hvordan du fjerner maling. Og hvilket fantastisk håndverk som gjemte seg under flere tykke lag.

Fjern malingen


Det krever ikke de store forberedelsene når du skal fjerne maling. Men det er smart å dekke til ordentlig. Da trenger du ikke å tenke på at du griser unødvendig når malingen skrapes av.

Den første behandlingen med malingsoppløser fjerner det meste av den gamle malingen. Hvis du ikke får med alt, gjentar du prosessen. Det ble vi nødt til å gjøre på dette gelenderet.

Når malingen er fjernet, er det viktig at treverket blir vasket grundig, fordi malingsoppløseren ellers kan ødelegge lakken du skal etterbehandle med.



1 Smør malingsoppløser på treet med en pensel. Det er viktig at den geléaktige massen smøres på i et fyldig lag.



2 Dekk til med plastfilm, slik at malingsoppløseren ikke tørker ut. Etter en times tid vil malingen boble opp – det er et tegn på at den er i ferd med å løsne, slik at den kan skrapes av.



3 Fjern plastfilmen igjen når malingsoppløseren har boblet opp over alt. Filmen skal sitte på 1-2 timer.



4 Så kan malingen skrapes av. Bruk en sparkel. Det er en god idé med et spann til den avskrapede malingen. Og noe å holde under – for eksempel et feiebrett – hvis du vil begrense griseriet.



5 Vask treverket grundig med lunkent vann når du har skrapet av malingen. Hvis det fortsatt er igjen mye maling etter første behandling, kan du gi treverket en omgang til med malingsoppløser. Det var nødvendig her.



TIPS

Kom deg helt inn i hjørnene.

Hvis du skal fjerne maling på noe som har rundinger, for eksempel et gelender, kan du bruke en stoppskive. Den har den runde formen som kreves for at du skal komme til over alt.



6 Undersiden av gelenderet skal også renses. Noen steder er det litt vanskelig å komme til.



7 Treet vaskes grundig i såpevann når malingen er skrapet av, slik at all malingsoppløsning fjernes helt. Bruk eventuelt en grytesvamp og stålull for å komme helt i bunn. La treet tørke før du fortsetter. Dette tar cirka én time.

Slip og lakker

Før gelenderet skal lakkeres, er det viktig at treet slipes grundig. Det er litt vanskelig å slippe et gelender, fordi det har både rundinger, fordypninger og balustre du må styre deg rundt. Derfor bruker vi både plansliper, deltasliper og vanlig slipepapir for å komme inn i alle kroker.

Når treet har en helt glatt flate over alt, kan du begynne å male. Her får treet først et strøk mørk beis for å fremheve det mørke treet enda mer.

Etterpå lakkeres det. Mange tynne lag lakk gir det peneste resultatet – en speilblank overflate, som er behagelig å gripe rundt og enkel å holde ren. Her får gelenderet sju strøk lakk i alt.



1 Nå skal gelenderet slipes.

Her bruker vi en plansliper på den øverste delen, en deltasliper på undersiden for å komme rundt balustrene og fint slipepapir til den siste finishen.



2 Bruk slipepapir i rundinger


og hjørner, der du ikke kan komme til med maskiner. Da er du sikker på at treet blir slipt alle steder.



Når balustrene er slipt, teipes de med elastisk teip, så det ikke kommer lakk på dem.

3 Balustrene slipes før de skal males.

Det kunne ikke unngås at malingsfjerner tok litt av malingen på balustrene også. Derfor slipes og males de etter lakkingen av gelenderet.



4 Treet gjøres mørkere med beis.


Dette er en effektiv metode, hvis du vil fremheve treet ytterligere. Husk å fjerne alt støv først. Beisen smøres på i et enkelt lag. La det tørke cirka 6-8 timer.



Det skal normalt gå 6-8 timer mellom hver lakking.

5 Så skal gelenderet lakkeres.

Her får det fire strøk på undersiden, og sju på oversiden. Mellom hver lakking slipes det med slipepapir korn 400, slik at flaten blir helt glatt. Jo flere strøk du lakkerer, desto sterkere og blankere blir overflaten.



6 Toppen av balustrene males til slutt, når undersiden er lakkert ferdig.

Mange tynne lag lakk gir best resultat. Derfor får gelenderet tre strøk mer på oversiden enn undersiden. Det får dermed sju strøk, som virkelig fremhever treet.



DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Malingsoppløser
- Vannbasert beis
- Lakk, glans 90
- Maling, hvit
- Plastfilm
- Slipepapir, korn 400
- Elastisk teip