



SVÆRHEDSGRAD:
Let til middel. Kantsliberen kan være lidt svær at holde kontrol over.

TIDSFORBRUG:
Cirka en dag plus et par dages tørretid til gulvlakken

PRIS:
Cirka 1500 kroner inklusive leje af maskiner

Slibeolien sikrer, at fernissen ikke sætter sig fast i slibepapiret.

Briller og støvmaske beskytter dig, når du sliber trinene. De små støvpartikler kan være enormt generende for luftveje og øjne.

Deltasliberen har en trekantet slibeplade, som gør den særligt velegnet til at slibe hjørner og kanter med.

Vinkelsliberen med stålbørste tager det øverste lag fernis dér, hvor kantsliberen ikke når ind. Det er vigtigt, at du bruger vinkelsliberen, inden du sliber med deltasliberen. Ellers brænder fernissen sig fast.

Excentersliberen giver trappen en glat overflade. Brug den til at fjerne fernissen på forkanterne af trinene.

Kantsliberen fungerer som grovfil. Du sparer både tid og penge ved at leje sådan en maskine, da den hurtigt tager det øverste lag fernis, og dermed slipper du for at skulle skifte slibepapir i tide og utide på de andre slibemaskiner. Den kan lejes i de fleste byggemarkeder for omkring 170 kroner om dagen.

Trappen er et trafikeret sted i boligen, og den kommer nemt til at se slem ud. Gammel, mørk fernis samt slitage på trinene er ikke noget kønt syn. Men i løbet af et par dage kan du nemt friske trappen op, så den igen bliver pæn at se på. Du kan evt. leje nogle af maskinerne i byggemarkedet, så projektet bliver mere overkommeligt.

SLIB TRAPPEN

i topform igen

Slibning af trappen

[før]



1 Smør trappen godt ind i slibeolie, og lad det sidde som anført på pakningen, inden du går i gang med at slibe trappen. Det er ikke et must at bruge olien, men den forhindrer, at slibepapiret stopper til, og er derfor en god investering.



2 Slib trinene med en kantsliber. Den kan lejes i de fleste byggemarkeder, men alternativt kan du bruge vinkelsliberen. Dog bliver resultatet ikke nær så pænt. Husk altid at anvende støvmaske under slibearbejdet.



3 Slib helt ind i hjørnerne og langs kanterne med deltasliberen. Start med groft slibepapir som fx kom 40. En malingskraber kan også klare arbejdet, hvis du ikke har en deltasliber i værktøjskassen.



4 Slib forkanterne af med excentersliberen. Begynd med groft slibepapir som fx kom 60, og slib efter med finere korn. Slut af med at slibe alle fladerne med kom 180.



5 Skrab det sidste stykke mod stødtrinet af med en malingskraber. Tjek efter, om al fernis er fjernet fra trinene.



[efter]

6 Laker trappen flere gange med vandbaseret gulvlak. Brug evt. først en hvidpigmenteret lak for at lysne trinene. Derefter tre gange klar gulvlak. Så bliver trappen ekstra slidstærk.